BHP · MASZYNY

Ruchome części

VITS


Obracająca się część może wciągnąć palec, rękawicę, odzież lub włosy. **Pracownik potknął się przy pilarce tarczowej i upadł. Tarcza z wadliwą osłoną odcięła mu część stopy.**

Możliwe skutki

- Amputacja palca
- Zgniecenie
- Rana cięta
- Uraz oka
- Ciężki uraz lub śmierć

W RUCHU


Bez osłony



- Przekładnia bez osłony
- Dłoń przy ruchomych częściach
- Pasek może wciągnąć palec

Z OSŁONAMI


Zatrzymana



- Maszyna jest wyłączona
- Osłony są na miejscu
- Dłoń poza strefą zagrożenia

W RUCHU

W rękawicy



- Dłoń przesuwa detal przy wiertle
- Rękawica może się wkręcić
- Wiertło może wciągnąć palec

Dostęp do ruchomych części musi uniemożliwiać osłona lub urządzenie ochronne, których nie wolno samowolnie odłączać, przerabiać ani usuwać.

RÓB TAK

- **Przed pracą sprawdź, czy osłony są na miejscu.**
- **Wyłącz maszynę przed czyszczeniem i regulacją.**
- **Upewnij się, że ruchome części stoją.**
- **Na czas konserwacji wyjmij wtyczkę z gniazdka.**
- **Po zmianie prędkości załóż osłonę paska.**
- **Dbaj o dostęp do wyłącznika awaryjnego.**
- **Brak lub uszkodzenie osłony zgłoś przełożonemu.**
- **Obsługuj maszynę dopiero po instruktażu.**

NIE RÓB TAK

- **Nie usuwaj ani nie przerabiaj osłon**
  Bez nich dłoń dosięgnie ruchomej części.
- **Nie wyłączaj blokady osłony**
  Otwarcie osłony nie zatrzyma maszyny.
- **Nie zostawiaj klucza w uchwycie**
  Przy rozruchu klucz może wylecieć.
- **Nie noś rękawic przy wirujących częściach**
  Rękawica może się wkręcić i wciągnąć palec.
- **Nie noś biżuterii, luźnych ubrań ani włosów luzem**
  Mogą zostać pochwycone przez ruchome części.
- **Nie ruszaj detalu, gdy wiertło pracuje**
  Dłoń może znaleźć się za blisko wiertła.
- **Nie włączaj, gdy ktoś jest w zasięgu maszyny**
  Ruszająca maszyna może go zranić.

PAMIĘTAJ

Osłony na miejscu. Maszyna stoi. Ręce z dala.

vits.ee