TYÖTURVALLISUUS · TYÖVÄLINEET

VITS

Koneen liikkuvat osat


Pyörivä osa voi vetää mukaansa sormen, käsineen, vaatteet tai hiukset. **Työntekijä kompastui pöytäsirkkelin edessä ja kaatui. Huonosti suojattu terä katkaisi osan hänen jalkaterästään.**

Mahdolliset seuraukset

- Sormen amputaatio
- Puristuma
- Viiltohaava
- Silmävamma
- Vakava vamma tai kuolema

KONE KÄY


Suojaton



- Hihnaveto on suojaamaton
- Käsi on liikkuvien osien lähellä
- Hihna voi vetää sormen mukaan

SUOJATTU


Pysäytetty



- Kone on sammutettu
- Suojukset paikallaan
- Käsi vaara-alueen ulkopuolella

KONE KÄY

Käsineillä



- Kappaleen siirto poran lähellä
- Käsine voi takertua
- Pora voi vetää sormen mukaan

Pääsy liikkuvan osan vaara-alueelle on estettävä suojuksella tai suojalaitteella, jota ei saa luvatta irrottaa, muuttaa tai siirtää.

TEE NÄIN

- **Tarkista ennen työtä suojusten olevan paikallaan.**
- **Pysäytä kone ennen puhdistusta ja säätöä.**
- **Varmista, että liikkuvat osat ovat pysähtyneet.**
- **Irrota pistoke pistorasiasta huollon ajaksi.**
- **Palauta hihnasuojus nopeuden vaihdon jälkeen.**
- **Pidä hätäpysäytin esteettömänä.**
- **Ilmoita esihenkilölle suojusten puutteista.**
- **Käytä konetta vasta perehdytyksen jälkeen.**

ÄLÄ TEE NÄIN

- **Älä irrota tai muuta suojalaitteita**
  Ilman niitä käsi ulottuu liikkuvaan osaan.
- **Älä ohita suojuksen turvalukitusta**
  Kone ei pysähdy, kun suojus avataan.
- **Älä jätä istukka-avainta istukkaan**
  Avain voi sinkoutua käynnistettäessä.
- **Älä käytä käsineitä pyörivien osien lähellä**
  Käsine voi takertua ja vetää sormen mukaan.
- **Älä tee työtä korut yllä, väljissä vaatteissa tai hiukset auki**
  Ne voivat takertua liikkuviin osiin.
- **Älä siirrä kappaletta poran pyöriessä**
  Käsi voi joutua liian lähelle poraa.
- **Älä käynnistä, jos vaara-alueella on joku**
  Käynnistyvä kone voi vahingoittaa häntä.

MUISTA

Suojus kiinni. Kone seis. Kädet pois.

vits.ee