TÖÖOHUTUS · KUKKUMISOHT

Avad ja servad

VITS

Võid kukkuda üle piirdeta serva või avasse, mille kate puudub, nihkub või puruneb.


Ehitusplatsil astus töötaja paar sammu tagasi ja kukkus 3,5 m alla katmata avasse.

Võimalikud tagajärjed

- Raske vigastus või surm
- Peavigastus
- Luumurd
- Haavad ja põrutused
- Töövõimetus

AVA PÕRANDAS


Katmata



- Ava ei ole kaetud ega piiratud
- Töötaja kõnnib ava poole
- Järgmine samm viib avasse

AVA PÕRANDAS


Kate kinni



- Kate on kinnitatud ega nihku
- Kate on märgistatud
- Kate on piisavalt tugev

LAHTINE PLAAT

Nihkub



- Plaat ei ole kinnitatud
- Plaat nihkub jala all
- Töötaja võib avasse kukkuda

Üle 2 m kukkumiskõrguse korral tuleb kasutada kaitsepiirdeid, ohutusvõrke vms, eriohu korral ka madalamal, ja kui see pole võimalik, turvarakmeid. Kaitsepiirdel peab olema vähemalt 1 m kõrgusel käsipuu, jalapiire ja nende vahel 0,5 m kõrgusel vahepiire.

TEE NII

- **Kata ava kohe või piira see kaitsepiirdega.**
- **Piira serv kaitsepiirdega.**
- **Kinnita kate nii, et see ei nihku.**
- **Vali kate, mis talub sellel liikuvat koormust.**
- **Märgista kate hästi nähtavalt.**
- **Kasuta turvarakmeid, kui kate on eemaldatud.**
- **Pane kate või piire tagasi kohe, kui töö on tehtud.**
- **Teata katmata avast või katkisest kattest juhile.**

ÄRA TEE NII

- **Ära kata ava kinnitamata plaadiga**
  Plaat võib jala all nihkuda ja sa kukud avasse.
- **Ära kasuta katkist ega painduvat katet**
  See võib sinu all puruneda.
- **Ära sõida masinaga üle katte, mis pole selleks tehtud**
  Kate võib viga saada ja järgmise inimese all järele anda.
- **Ära kummardu üle ava või serva**
  Võid tasakaalu kaotada ja alla kukkuda.
- **Ära kanna raskust piirdeta serva lähedal**
  Koormaga kukud kergemini.
- **Ära jäta turvarakmeid kinnitamata**
  Kinnitamata rakmed ei peata kukkumist.
- **Ära pane materjali ava ega serva lähedale**
  See võib alla kukkuda ja kedagi tabada.

PEA MEELES

Ava kaetud. Kate kinni. Serv piiratud.

vits.ee