

BHP · ZAGROŻENIE UPADKIEM

Otwory i krawędzie

VITS

Możesz spaść z krawędzi bez balustrady lub do otworu, gdy brak pokrywy lub ta ustąpi.


Pracownik na budowie cofnął się parę kroków i spadł 3,5 m do odkrytego otworu.

Możliwe skutki

- Ciężki uraz lub śmierć
- Uraz głowy
- Złamanie
- Rany i stłuczenia
- Niezdolność do pracy

OTWÓR W STROPIE


Odkryty



- Otwór bez pokrywy i balustrady
- Pracownik idzie do otworu
- Jeszcze krok i wpadnie

OTWÓR W STROPIE


Stała pokrywa



- Pokrywa zamocowana na stałe
- Pokrywa oznakowana
- Pokrywa jest wytrzymała

LUŹNA PŁYTA

Zsuwa się



- Płyta nie jest zamocowana
- Płyta ucieka spod stopy
- Pracownik może wpaść w otwór

Krawędzie bez balustrad i odkryte otwory należy zabezpieczyć balustradą, siatką ochronną lub trwałym przykryciem, a gdy to niemożliwe – stosować szelki bezpieczeństwa. Balustrada ma poręcz na wysokości co najmniej 1 m, poprzeczkę i krawężnik.

RÓB TAK

- **Od razu przykryj otwór lub otocz go balustradą.**
- **Odgrodź krawędź balustradą.**
- **Zamocuj pokrywę, by się nie zsunęła.**
- **Dobierz pokrywę, która wytrzyma ruch po niej.**
- **Wyraźnie oznakuj pokrywę.**
- **Po zdjęciu pokrywy używaj szelek.**
- **Po pracy od razu załóż pokrywę lub balustradę.**
- **Zgłoś odkryty otwór lub uszkodzoną pokrywę.**

NIE RÓB TAK

- **Nie przykrywaj otworu luźną płytą**
  Płyta może się zsunąć i wpadniesz do otworu.
- **Nie używaj pękniętej ani wiotkiej pokrywy**
  Może się pod tobą załamać.
- **Nie wjeżdżaj maszyną na pokrywę, która do tego nie służy**
  Pokrywa może się uszkodzić i zarwać pod następną osobą.
- **Nie wychylaj się nad otworem ani krawędzią**
  Możesz stracić równowagę i spaść.
- **Nie noś ciężaru przy krawędzi bez balustrady**
  Z ciężarem łatwiej upaść.
- **Nie pracuj w niepodpiętych szelkach**
  Niepodpięte szelki nie zatrzymają upadku.
- **Nie kładź materiału przy otworze ani krawędzi**
  Może spaść i kogoś uderzyć.

PAMIĘTAJ

Zakryj otwór. Zamocuj pokrywę. Odgrodź krawędź.

vits.ee