BHP · KONSERWACJA I NAPRAWY

VITS


Blokowanie urządzeń

Podczas konserwacji, naprawy lub czyszczenia urządzenie może nagle ruszyć. **Pracownik otworzył drzwiczki tokarki, ale noże wciąż się obracały – stracił część opuszki palca.**

Możliwe skutki


- Urazy palców i dłoni
- Amputacja
- Złamanie
- Porażenie prądem
- Niezdolność do pracy

1 ZATRZYMAJ




Zatrzymaj maszynę i zaczekaj, aż wszystko stanie.

2 WYŁĄCZ




Odłącz wszystkie źródła energii.

3 ZABLOKUJ I OZNAKUJ



Zablokuj wyłącznik główny i zawór, załóż zawieszkę.

4 SPRAWDŹ



Gdy strefa jest pusta, naciśnij start: maszyna nie może ruszyć.

Urządzenie zasilane energią musi mieć łatwo rozpoznawalne i dostępne elementy do odłączania każdego rodzaju zasilania oraz do rozładowania zgromadzonej w nim energii resztkowej.

RÓB TAK

- Zablokuj maszynę przed serwisem i naprawą.
- Blokuj też na czas krótkich prac.
- Zablokuj też zawory pneumatyki i hydrauliki.
- Usuń ciśnienie, odpręż sprężyny, opuść części.
- Używaj swojej kłódki, której klucz masz tylko ty.
- Gdy pracuje kilka osób, załóż też swoją kłódkę.
- Wyjmij wtyczkę i miej ją cały czas na oku.
- Kłódkę zdejmij dopiero, gdy strefa jest pusta.

NIE RÓB TAK

- **Nie zdejmuj cudzej kłódki**
  Jej właściciel może wciąż pracować.
- **Nie zatrzymuj maszyny tylko przyciskiem stop**
  Przez awarię lub działanie innej osoby może ruszyć.
- **Nie polegaj tylko na blokadzie drzwiczek**
  Po przeróbce blokady otwarcie drzwiczek nie zatrzyma maszyny.
- **Nie dawaj nikomu swojego klucza**
  Wtedy ktoś uruchomi maszynę bez twojej wiedzy.
- **Nie wkładaj rąk do maszyny, póki coś się rusza**
  Części na wybiegu mogą cię zranić.
- **Nie pomijaj blokady zaworu**
  Przypadkowe potrącenie może otworzyć zawór i maszyna ruszy.
- **Nie serwisuj maszyny bez odpowiedniego szkolenia**
  Możesz nie znać wszystkich źródeł energii.

PAMIĘTAJ

Zatrzymaj. Zablokuj. Sprawdź.

vits.ee