ARBETSMILJÖ · UNDERHÅLL OCH REPARATION

VITS


Låsning av maskiner

Vid underhåll, reparation eller rengöring kan maskinen starta oväntat. **En arbetstagare öppnade svarvens skyddslucka men skären snurrade och tog en bit av fingertoppen.**

Möjliga följder


- Finger- och handskada
- Amputation
- Benbrott
- Elchock
- Sjukskrivning

1 STOPPA




Stoppa maskinen och vänta tills allt står still.

2 KOPPLA FRÅN




Skilj maskinen från alla energikällor.

3 LÅS OCH MÄRK



Lås brytare och ventil, sätt på varningsskylt.

4 KONTROLLERA



Är ingen i riskzonen, tryck på startknappen: maskinen får inte starta.

Arbetsutrustning med energiförsörjning ska ha lätt igenkännliga och åtkomliga anordningar för att bryta varje typ av energitillförsel och avleda kvarvarande energi.

GÖR SÅ HÄR

- Lås maskinen före service och reparation.
- Lås även vid korta ingrepp.
- Stäng och lås även trycklufts- och hydraulventiler.
- Ta bort restenergi: tryck, fjädrar, upplyfta delar.
- Använd ett eget lås som bara du har nyckel till.
- Är ni flera, sätt även på ditt eget lås.
- Dra ur stickproppen och håll den inom synhåll.
- Ta bort låset först när ingen är i riskzonen.

GÖR INTE SÅ HÄR

- **Ta inte bort någon annans lås**
  Någon kan fortfarande arbeta där.
- **Lämna inte maskinen stoppad bara med stoppknappen**
  Ett fel eller någon annan kan få den att starta.
- **Lita inte bara på skyddsluckans förregling**
  Är förreglingen ändrad stannar maskinen inte när luckan öppnas.
- **Ge inte din nyckel till någon**
  Då kan någon starta maskinen utan att du vet.
- **Stick inte in handen i maskinen om något rör sig**
  Delar som snurrar av farten kan skada dig.
- **Lämna inte ventilen olåst**
  En oavsiktlig beröring kan öppna ventilen och starta maskinen.
- **Underhåll inte en maskin du inte är utbildad på**
  Du känner kanske inte till alla energikällor.

KOM IHÅG

Stoppa. Lås. Kontrollera.

vits.ee