DARBA AIZSARDZĪBA · ELEKTROINSTRUMENTI

VITS

Leņķa slīpmašīna


Saplīsuša diska šķembas lido līdz 288 km/h ātrumā. **Darbinieks slīpēja ar slīpmašīnu bez aizsarga. Disks saplīsa, un šķemba trāpīja viņam tieši sirdī. Viņš nomira notikuma vietā.**

Iespējamās sekas

- Smaga trauma vai nāve
- Acu trauma
- Griezums
- Apdegums
- Dzirdes bojājums

METĀLA GRIEŠANA


Atsegts



- Aizsargs ir noņemts
- Dzirksteles lido uz darbinieku
- Šķembas var viņam trāpīt

METĀLA GRIEŠANA


Ar aizsargu



- Aizsargs starp disku un cilvēku
- Aizsargs tur dzirksteles zemu
- Darbinieks tur mašīnu ar abām rokām

LIELAS MAŠĪNAS DISKS

Ne tas disks



- Tas ir nodilis 230 mm disks
- Mašīna griežas ar 11 500 apgr./min
- Disks var saplīst

Lietotājam aizliegts patvaļīgi atvienot, pārveidot vai noņemt darba aprīkojuma drošības ierīces.

DARIET TĀ

- **Pārbaudiet, vai disks iztur mašīnas ātrumu.**
- **Pārbaudiet diska derīguma termiņu un plaisas.**
- **Iedarbiniet uz minūti, stāvot ārpus diska plaknes.**
- **Ar aizsargu vērsiet dzirksteles prom no sevis.**
- **Turiet ar abām rokām, lietojiet papildrokturi.**
- **Valkājiet aizsargbrilles un austiņas.**
- **Nostipriniet detaļu skrūvspīlēs vai ar skavu.**
- **Neļaujiet citiem tuvoties darba zonai.**

NEDARIET TĀ

- **Nenoņemiet aizsargu**
  Tas pasargā no šķembām, dzirkstelēm un pieskaršanās diskam.
- **Nelietojiet lielas mašīnas nodilušu disku**
  Tas neiztur mazās mašīnas lielākos apgriezienus un var saplīst.
- **Neslīpējiet ar griezējdiska sānu**
  Sānspiediens var salauzt griezējdisku.
- **Neuzlieciet slīpmašīnai zāģa disku**
  Disks ar zobiem vai ķēdi izraisa atsitienu.
- **Nestāviet rotējošā diska plaknē vai aiz tā**
  Atsitiens var mest disku un mašīnu tieši uz jums.
- **Nenolieciet mašīnu, kamēr disks vēl griežas**
  Disks var ieķerties virsmā un aizraut mašīnu prom.
- **Nestrādājiet uzliesmojošu materiālu tuvumā**
  Dzirksteles var to aizdedzināt.

ATCERIETIES

Aizsargs vietā. Pareizs disks. Abas rokas.

vits.ee