ARBETSMILJÖ · ELVERKTYG

Vinkelslip

VITS


Delar av en sprucken skiva flyger i upp till 288 km/h. **En arbetstagare slipade utan skyddskåpa. Skivan sprack och en bit träffade rakt i hjärtat. Arbetstagaren dog på platsen.**

Möjliga följder

- Allvarlig skada eller död
- Ögonskada
- Skärsår
- Brännskada
- Hörselskada

KAPNING AV METALL


Kåpa av



- Skyddskåpan är borttagen
- Gnistor flyger mot användaren
- Splitter kan träffa kroppen

KAPNING AV METALL


Kåpa på



- Kåpan vänd mot användaren
- Kåpan håller gnistorna låga
- Användaren håller med båda händerna

SKIVA FRÅN STOR SLIP

Fel skiva



- Det är en sliten 230 mm-skiva
- Maskinen går 11 500 varv/min
- Skivan kan spricka

Användaren får inte utan tillstånd koppla bort, ändra eller flytta arbetsutrustningens skyddsanordningar.

GÖR SÅ HÄR

- **Kontrollera att skivan tål maskinens varvtal.**
- **Kontrollera skivans utgångsdatum och sprickor.**
- **Provkör en minut och stå utanför skivans plan.**
- **Vrid kåpan så att gnistor inte flyger mot dig.**
- **Håll med båda händerna och använd stödhandtag.**
- **Bär skyddsglasögon och hörselskydd.**
- **Spänn fast detaljen i skruvstycke eller tving.**
- **Håll andra borta från arbetsområdet.**

GÖR INTE SÅ HÄR

- **Ta inte bort skyddskåpan**
  Den skyddar mot splitter, gnistor och kontakt med skivan.
- **Använd inte sliten skiva från stor slip**
  Den tål inte den lilla maskinens högre varvtal och kan spricka.
- **Slipa inte med kapskivans sida**
  Sidotryck kan spräcka kapskivan.
- **Sätt inte sågklinga på vinkelslipen**
  En tandad klinga eller kedjeskiva orsakar bakslag.
- **Stå inte i linje med eller bakom roterande skiva**
  Ett bakslag kan kasta skivan och maskinen rakt mot dig.
- **Lägg inte ifrån dig maskinen medan skivan roterar**
  Skivan kan gripa i underlaget och dra iväg maskinen.
- **Slipa eller kapa inte nära brännbart material**
  Gnistorna kan antända det.

KOM IHÅG

Kåpa på. Rätt skiva. Två händer.

vits.ee